

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	台州旺能再生资源利用有限公司 (三期) 工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJC【2025】 0041
用人单位名称	台州旺能再生资源利用有限公司 (三期)	评价类别	定期检测 (日常检测)
用人单位地址	浙江省台州市路桥区蓬街镇十塘	联系人	蒋仙卫
评价单位	浙江泰达安全技术有限公司		
项目编制人	詹海锋	项目审核人	骆承法
项目负责人	詹海锋	项目签发人	何明
现场调查人员	詹海锋, 胡达凯		
调查时间	2025-03-11	用人单位陪同人	蒋仙卫
检查范围	化学水处理系统、垃圾接收与储存系统、垃圾焚烧系统、汽轮发电系统、渗沥液处理系统、烟气净化系统、生产车间、辅助单元、飞灰炉渣处理系统		
存在的职业病危害因素	一氧化碳, 二氧化硫, 其他粉尘(总尘), 噪声, 工频电场, 氟及其化合物(不含氟化氢) (按 F 计), 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 氯化氢及盐酸, 汞-金属汞(蒸气), 活性炭粉尘(总尘), 游离二氧化硅, 矽尘(呼尘), 矽尘(总尘), 硫化氢, 铅烟(按 Pb 计), 镉及其化合物(按 Cd 计)		

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

采样、检测人员	胡达凯, 詹海锋, 童俊勇, 林明锦		
采样、检测时间	2025-03-13	用人单位陪同人	蒋仙卫
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 14 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 2 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 05 月 13 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

